

N°	N° topografico	Nombre Común	Nombre Científico	Coordenada X	Coordenada Y	DAP (cm)	Altura (m)	Volumen (m3)	Estado del árbol	Tratamiento	Interferencia con el proyecto	Observaciones
1	101	Mango	<i>Mangifera indica</i>	-75,578462	6,170264	60	15	900	En buen estado	Tala	Se encuentra localizado en el predio donde va instalada la torre 2 del proyecto	2 fustes
2	145	Mango	<i>Mangifera indica</i>	-75,578578	6,170457	55	13	715	En buen estado	Tala	Se encuentra localizado en el predio donde va instalada la torre 2 del proyecto	
3	142	Mango	<i>Mangifera indica</i>	-75,578935	6,170278	52	14	728	En buen estado	Tala	Se encuentra localizado en el predio donde va instalada la torre 2 del proyecto	3 fustes
4	156	Mango	<i>Mangifera indica</i>	-75,578741	6,170567	60	14	840	En buen estado	Tala	Se encuentra localizado en el predio donde va instalada la torre 2 del proyecto	
5	161	Mango	<i>Mangifera indica</i>	-75,578698	6,170348	57	13	741	En buen estado	Tala	Se encuentra localizado en el predio donde va instalada la torre 2 del proyecto	Muerto