

*Algoritmo De Cálculo Ciclo SIST\_1 Modo Transcrítico*

Qbt=96 [kW]	"Demanda de potencia frigorífica baja temperatura"
Qmt=20 [kW]	"Demanda de potencia frigorífica media temperatura"
Tsat_1=-28 [C]	"Temperatura de evaporación de baja temperatura"
Tsat_2=0 [c]	"Temperatura de evaporación de media temperatura"
DifTb=5 [c]	"Delta de temperatura en baja T"
DifTm=5 [c]	"Delta de temperatura en media T"
ApGc=5 [c]	"Aproach de temperatura en gas cooler"
RhBt=5 [c]	"Recalentamiento en evaporador BT"
RhMt=5 [c]	"Recalentamiento en evaporador MT"
Tamb=Ta	"Temperatura ambiente"
Psat_1=P_sat(R744;T=Tsat_1)	"Presión de saturación de baja temperatura"
TCritica=T_crit(R744)	
PoptGc=((2.778 [bar/c]-0.0157[bar/c^2]*Tsat_1)*(ApGc+Tamb)+(0.381[bar/c]*Tsat_1-9.34[bar]))*Convert(bar;kpa)	"Presión óptima gas cooler"
Pintopt=((PoptGc*Psat_1)^0.5)+450	"Presión intermedia óptima"
Psat_2=P_sat(R744;T=Tsat_2)	"Presión de saturación de media temperatura"

"Estado 1"

P[1]=Psat\_1

T[1]=Tsat\_1+RhBt

h[1]=Enthalpy(R744;T=T[1];P=P[1])

s[1]=Entropy(R744;T=T[1];P=P[1])

"Estado 2"

P[2]=Psat\_2

s[2]=s[1]

T[2]=Temperature(R744;P=P[2];s=s[2])

h[2]=Enthalpy(R744;T=T[2];P=P[2])

"Estado 3"

P[3]=PoptGc

T[3]=Tamb+ApGc

h[3]=Enthalpy(R744;T=T[3];P=P[3])

s[3]=Entropy(R744;T=T[3];P=P[3])

"Estado 7"

P[7]=Pintopt

h[7]=h[3]

T[7]=Temperature(R744;P=P[7];h=h[7])

x[7]=Quality(R744;T=T[7];h=h[7])

s[7]=Entropy(R744;T=T[7];x=x[7])

"Estado 8"

P[8]=P[7]

T[8]=Temperature(R744;P=P[8];x=0)

x[8]=0

h[8]=Enthalpy(R744;T=T[8];x=x[8])

s[8]=Entropy(R744;T=T[8];x=x[8])

"Estado 9"

P[9]=Psat\_2

T[9]=Tsat\_2

h[9]=h[8]

x[9]=Quality(R744;T=T[9];h=h[9])

s[9]=Entropy(R744;T=T[8];x=x[9])

"Estado 10"

P[10]=Psat\_2

T[10]=Tsat\_2+DifTm

h[10]=Enthalpy(R744;T=T[10];P=P[10])

s[10]=Entropy(R744;T=T[10];P=P[10])

"Estado 11"

P[11]=P[2]

h[11]=h[12]

T[11]=Temperature(R744;P=P[11];h=h[11])

x[11]=Quality(R744;T=T[11];h=h[11])

s[11]=Entropy(R744;T=T[11];x=x[11])

"Estado 12"

x[12]=1

h[12]=Enthalpy(R744;P=P[7];x=x[12])

P[12]=P[7]

T[12]=Temperature(R744;P=P[12];h=h[12])

s[12]=Entropy(R744;T=T[11];x=x[12])

"Estado 4"

P[4]=Psat\_1

h[4]=h[9]

T[4]=Temperature(R744;P=P[4];h=h[4])

x[4]=Quality(R744;T=T[4];h=h[4])

s[4]=Entropy(R744;T=T[4];x=x[4])

**"Estado 5"**

P[5]=Psat\_2

h[5]=(h[11]\*m\_dot\_3+h[10]\*m\_dot\_2+h[2]\*m\_dot\_1)/m\_dot\_4

T[5]=Temperature(R744;P=P[5];h=h[5])

s[5]=Entropy(R744;T=T[5];h=h[5])

"cp[5]=Cp(R744;T=T[5];h=h[5])"

**"Estado 6"**

s[6]=s[5]

P[6]=PoptGc

T[6]=Temperature(R744;P=P[6];s=s[6])

h[6]=Enthalpy(R744;T=T[6];s=s[6])

**"BALANCE DE ENERGÍA"**

m\_dot\_1=Qbt/(h[1]-h[4]) "Flujo másico evap baja temperatura"

m\_dot\_2=Qmt/(h[10]-h[9]) "Flujo másico evap media temperatura"

m\_dot\_4=(m\_dot\_1+m\_dot\_2+m\_dot\_3)

m\_dot\_3=x[7]\*m\_dot\_4

**"CONSUMO ELÉCTRICO"**

Wbt=m\_dot\_1\*(h[2]-h[1])

Wmt=m\_dot\_4\*(h[6]-h[5])

COPi=(Qbt+Qmt)/(Wbt+Wmt)

**"RECHAZO DE CALOR GAS COOLER"**

QH=m\_dot\_4\*(h[3]-h[6])

$$r1 = P[2]/P[1]$$

$$r2 = P[6]/P[5]$$

$$n_1 = 1.003 - 0.121 * r1$$

$$n_2 = 1.003 - 0.121 * r2$$

$$Wbt_r = (Wbt)/n_1$$

$$Wmt_r = (Wmt)/n_2$$

$$COP_r = (Qbt + Qmt) / (Wbt_r + Wmt_r)$$

*Algoritmo De Cálculo Ciclo SIST\_1 Modo Subcrítico*

Qbt=96 [kW]	"Demanda de potencia frigorífica baja temperatura"
Qmt=20 [kW]	"Demanda de potencia frigorífica media temperatura"
Tsat_1=-28 [C]	"Temperatura de evaporación de baja temperatura"
Tsat_2=0 [c]	"Temperatura de evaporación de media temperatura"
DifTb=5 [c]	"Delta de temperatura en baja T"
DifTm=5 [c]	"Delta de temperatura en media T"
RhBt=5 [c]	"Recalentamiento en evaporador BT"
RhMt=5 [c]	"Recalentamiento en evaporador MT"
{Tamb}	"Temperatura ambiente"
Dc=5 [c]	"Delta de temperatura condensador"
Tc=Tamb+5	" Temperatura de condensación"
Psat_1=P_sat(R744;T=Tsat_1)	"Presión de saturación de baja temperatura"
Pintopt=((P[3]*Psat_1)^0.5)+450	"Presión intermedia óptima"
Psat_2=P_sat(R744;T=Tsat_2)	"Presión de saturación de media temperatura"
 "Estado 1"	
P[1]=Psat_1	
T[1]=Tsat_1+RhBt	
h[1]=Enthalpy(R744;T=T[1];P=P[1])	
s[1]=Entropy(R744;T=T[1];P=P[1])	
 "Estado 2"	
P[2]=Psat_2	
s[2]=s[1]	
T[2]=Temperature(R744;P=P[2];s=s[2])	

$h[2]=\text{Enthalpy}(R744;T=T[2];P=P[2])$

"Estado 3"

$P[3]=\text{P\_sat}(R744;T=T_c)$

$x[3]=0$

$T[3]=\text{Temperature}(R744;P=P[3];x=x[3])$

$h[3]=\text{Enthalpy}(R744;T=T[3];x=x[3])$

$s[3]=\text{Entropy}(R744;T=T[3];x=x[3])$

"Estado 7"

$P[7]=P_{\text{opt}}$

$h[7]=h[3]$

$T[7]=\text{Temperature}(R744;P=P[7];h=h[7])$

$x[7]=\text{Quality}(R744;T=T[7];h=h[7])$

$s[7]=\text{Entropy}(R744;P=P[7];x=x[7])$

"Estado 8"

$P[8]=P[7]$

$T[8]=\text{Temperature}(R744;P=P[8];x=0)$

$x[8]=0$

$h[8]=\text{Enthalpy}(R744;T=T[8];x=x[8])$

$s[8]=\text{Entropy}(R744;T=T[8];x=x[8])$

"Estado 9"

$P[9]=P_{\text{sat\_2}}$

$T[9]=T_{\text{sat\_2}}$

$h[9]=h[8]$

$x[9]=\text{Quality}(R744;T=T[9];h=h[9])$

$s[9]=\text{Entropy}(R744;T=T[8];h=h[9])$

**"Estado 10"** $P[10]=Psat\_2$  $T[10]=Tsat\_2+DifTm$  $h[10]=Enthalpy(R744;T=T[10];P=P[10])$  $s[10]=Entropy(R744;T=T[10];P=P[10])$ **"Estado 11"** $P[11]=P[2]$  $h[11]=h[12]$  $T[11]=Temperature(R744;P=P[11];h=h[11])$  $x[11]=Quality(R744;T=T[11];h=h[11])$  $s[11]=Entropy(R744;T=T[11];x=x[11])$ **"Estado 12"** $x[12]=1$  $P[12]=P[7]$  $h[12]=Enthalpy(R744;P=P[12];x=x[12])$  $T[12]=Temperature(R744;P=P[12];h=h[12])$  $s[12]=Entropy(R744;T=T[12];x=x[12])$ **"Estado 4"** $P[4]=Psat\_1$  $h[4]=h[9]$  $T[4]=Temperature(R744;P=P[4];h=h[4])$  $x[4]=Quality(R744;T=T[4];h=h[4])$  $s[4]=Entropy(R744;T=T[4];x=x[4])$ **"Estado 5"** $P[5]=Psat_2$

$$h[5]=(h[11]*m_{dot\_3}+h[10]*m_{dot\_2}+h[2]*m_{dot\_1})/m_{dot\_4}$$

$$T[5]=\text{Temperature}(R744;P=P[5];h=h[5])$$

$$s[5]=\text{Entropy}(R744;T=T[5];h=h[5])$$

#### "Estado 6"

$$s[6]=s[5]$$

$$P[6]=P[3]$$

$$T[6]=\text{Temperature}(R744;P=P[6];s=s[6])$$

$$h[6]=\text{Enthalpy}(R744;T=T[6];s=s[6])$$

#### "BALANCE DE ENERGÍA"

$$m_{dot\_1}=Qbt/(h[1]-h[4]) \quad \text{"Flujo másico evap baja temperatura"}$$

$$m_{dot\_2}=Qmt/(h[10]-h[9]) \quad \text{"Flujo másico evap media temperatura"}$$

$$m_{dot\_4}=(m_{dot\_1}+m_{dot\_2}+m_{dot\_3})$$

$$m_{dot\_3}=x[7]*m_{dot\_4}$$

#### "CONSUMO ELÉCTRICO"

$$Wbt=m_{dot\_1}*(h[2]-h[1])$$

$$Wmt=m_{dot\_4}*(h[6]-h[5])$$

$$\text{COP}_i=(Qbt+Qmt)/(Wbt+Wmt)$$

#### "RECHAZO DE CALOR GAS COOLER"

$$QH=m_{dot\_4}*(h[3]-h[6])$$

$$r1=P[2]/P[1]$$

$$r2=P[6]/P[5]$$

$$n\_1=1.003-0.121*r1$$

$$n\_2=1.003-0.121*r2$$

$$Wbt\_r=(Wbt)/n\_1$$

$$W_{mt\_r} = (W_{mt})/n_2$$

$$COP\_r = (Q_{bt} + Q_{mt}) / (W_{bt\_r} + W_{mt\_r})$$

*Algoritmo De Cálculo Ciclo SIST\_2 Modo Transcrítico*

Qb=96 [kW]	"Demanda de potencia frigorífica baja temperatura"
Qm=20 [kW]	"Demanda de potencia frigorífica media temperatura"
Tsat_1=-28 [C]	"Temperatura de evaporación de baja temperatura"
Tsat_2=0 [c]	"Temperatura de evaporación de media temperatura"
ApGc=5 [c]	"Aproach de temperatura en gas cooler"
RhBt=5 [c]	"Recalentamiento en evaporador BT"
RhMt=5 [c]	"Recalentamiento en evaporador MT"
{Tamb}	"Temperatura ambiente"

Psat\_1=P\_sat(R744;T=Tsat\_1) "Presión de saturación de baja temperatura"

PoptGc=((2.778 [bar/c]-0.0157[bar/c^2]\*Tsat\_1)\*(ApGc+Tamb)+(0.381[bar/c]\*Tsat\_1-9.34[bar]))\*Convert(bar;kpa) "Presión óptima gas cooler"

Pintopt=((PoptGc\*Psat\_1)^0.5)+450[kPa] "Presión intermedia óptima"

Psat\_2=P\_sat(R744;T=Tsat\_2) "Presión de saturación de media temperatura"

{Estado 1}

P[1]=Psat\_1

T[1]=Tsat\_1+RhBt

h[1]=Enthalpy(R744;T=T[1];P=P[1])

s[1]=Entropy(R744;T=T[1];P=P[1])

{Estado 2}

P[2]=Psat\_2

s[2]=s[1]

T[2]=Temperature(R744;P=P[2];s=s[2])

$h[2]=\text{Enthalpy}(R744;T=T[2];s=s[2])$

{Estado 8}

$P[8]=P_{\text{opt}}$

$x[8]=1$

$T[8]=\text{Temperature}(R744;P=P[8];x=x[8])$

$s[8]=\text{Entropy}(R744;T=T[8];x=x[8])$

$h[8]=\text{Enthalpy}(R744;T=T[8];x=x[8])$

{Estado 4}

$s[4]=s[8]$

$P[4]=P_{\text{optGc}}$

$T[4]=\text{Temperature}(R744;P=P[4];s=s[4])$

$h[4]=\text{Enthalpy}(R744;T=T[4];P=P[4])$

{Estado 5}

$P[5]=P_{\text{optGc}}$

$T[5]=T_{\text{amb}}+A_p G_c$

$h[5]=\text{Enthalpy}(R744;T=T[5];P=P[5])$

$s[5]=\text{Entropy}(R744;T=T[5];h=h[5])$

{Estado 6}

$P[6]=P_{\text{opt}}$

$h[6]=h[5]$

$x[6]=\text{Quality}(R744;P=P[6];h=h[6])$

$T[6]=\text{Temperature}(R744;P=P[6];x=x[6])$

$s[6]=\text{Entropy}(R744;T=T[6];x=x[6])$

## {Estado 7}

 $P[7]=P_{\text{intop}}$  $x[7]=0$  $T[7]=\text{Temperature}(R744; P=P[7]; x=x[7])$  $s[7]=\text{Entropy}(R744; T=T[7]; x=x[7])$  $h[7]=\text{Enthalpy}(R744; T=T[7]; x=x[7])$ 

## {Estado 9}

 $P[9]=P_{\text{sat\_2}}$  $h[9]=h[7]$  $x[9]=\text{Quality}(R744; P=P[9]; h=h[9])$  $T[9]=\text{Temperature}(R744; P=P[7]; x=x[9])$  $s[9]=\text{Entropy}(R744; T=T[9]; x=x[9])$ 

## {Estado 10}

 $P[10]=P_{\text{sat\_2}}$  $T[10]=T_{\text{sat\_2}}+RhMt$  $h[10]=\text{Enthalpy}(R744; T=T[10]; P=P[10])$  $s[10]=\text{Entropy}(R744; T=T[10]; P=P[10])$ 

## {Estado 11}

 $P[11]=P_{\text{sat\_1}}$  $h[11]=h[7]$  $x[11]=\text{Quality}(R744; P=P[11]; h=h[11])$  $T[11]=\text{Temperature}(R744; P=P[11]; x=x[11])$  $s[11]=\text{Entropy}(R744; T=T[11]; x=x[11])$ 

## {Estado 12}

 $P[12]=P_{\text{sat\_2}}$

s[12]=Entropy(R744;P=P[12];h=h[12])

T[12]=Temperature(R744;P=P[12];h=h[12])

### {Estado 3}

s[3]=s[12]

P[3]=PoptGc

h[3]=Enthalpy(R744;P=P[3];s=s[3])

T[3]=Temperature(R744;P=P[3];s=s[3])

### {Estado 13}

P[13]=PoptGc

s[13]=Entropy(R744;P=P[13];h=h[13])

T[13]=Temperature(R744;P=P[13];h=h[13])

### {BALANCE DE MASA}

m\_dot\_1+m\_dot\_2=m\_dot\_4

m\_dot\_4+m\_dot\_3=m\_dot\_5

(m\_dot\_1)\*x[6]=m\_dot\_3

### {BALANCE DE ENERGÍA}

Qb=m\_dot\_1\*(h[10]-h[9])

Qm=m\_dot\_2\*(h[1]-h[11])

h[12]=(m\_dot\_2\*h[10]+m\_dot\_1\*h[2])/(m\_dot\_1+m\_dot\_2)

h[13]=(m\_dot\_3\*h[4]+m\_dot\_4\*h[3])/(m\_dot\_5)

r1=P[2]/P[1]

r2=P[3]/P[12]

$$r3 = P[4]/P[8]$$

$$n_1 = 1.003 - 0.121 * r1$$

$$n_2 = 1.003 - 0.121 * r2$$

$$n_3 = 1.003 - 0.121 * r3$$

$$Wbt = m_{dot\_1} * (h[2] - h[1])$$

$$Wmt = m_{dot\_4} * (h[3] - h[12])$$

$$Wcp = m_{dot\_3} * (h[4] - h[8])$$

$$COP_i = (Q_b + Q_m) / (Wbt + Wmt + Wcp)$$

$$Wbt_r = Wbt / n_1$$

$$Wmt_r = Wmt / n_2$$

$$Wcp_r = Wcp / n_3$$

$$COP_r = (Q_b + Q_m) / (Wbt_r + Wmt_r + Wcp_r)$$

*Algoritmo De Cálculo Ciclo SIST\_2 Modo Subcrítico*

Qbt=96 [kW] "Demanda de potencia frigorífica baja temperatura"  
 Qmt=20 [kW] "Demanda de potencia frigorífica media temperatura"  
 Tsat\_1=-28 [C] "Temperatura de evaporación de baja temperatura"  
 Tsat\_2=0 [c] "Temperatura de evaporación de media temperatura"  
 ApGc=5 [c] "Aproach de temperatura en gas cooler"  
 RhBt=5 [c] "Recalentamiento en evaporador BT"  
 RhMt=5 [c] "Recalentamiento en evaporador MT"  
 {Tamb} "Temperatura ambiente"  
  
 Dc=5 [c] "Delta de temperatura condensador"  
 Tc=Tamb+5 [C]  
 Psat\_1=P\_sat(R744;T=Tsat\_1) "Presión de saturación de baja temperatura"  
  
 Pintopt=((P[3]\*Psat\_1)^0.5)+450[kPa] "Presión intermedia óptima"  
 Psat\_2=P\_sat(R744;T=Tsat\_2) "Presión de saturación de media temperatura"

## {Estado 1}

P[1]=Psat\_1  
 T[1]=Tsat\_1+RhBt  
 h[1]=Enthalpy(R744;T=T[1];P=P[1])  
 s[1]=Entropy(R744;T=T[1];P=P[1])

## {Estado 2}

P[2]=Psat\_2  
 s[2]=s[1]  
 T[2]=Temperature(R744;P=P[2];s=s[2])

$h[2]=\text{Enthalpy}(R744;T=T[2];s=s[2])$

{Estado 8}

$P[8]=P_{\text{opt}}$

$x[8]=1$

$T[8]=\text{Temperature}(R744;P=P[8];x=x[8])$

$s[8]=\text{Entropy}(R744;T=T[8];x=x[8])$

$h[8]=\text{Enthalpy}(R744;T=T[8];x=x[8])$

{Estado 4}

$s[4]=s[8]$

$P[4]=P_{\text{sat}}(R744;T=T_c)$

$T[4]=\text{Temperature}(R744;P=P[4];s=s[4])$

$h[4]=\text{Enthalpy}(R744;T=T[4];P=P[4])$

{Estado 5}

$P[5]=P[3]$

$x[5]=0$

$T[5]=T_c$

$h[5]=\text{Enthalpy}(R744;P=P[5];x=x[5])$

$s[5]=\text{Entropy}(R744;T=T[5];h=h[5])$

{Estado 6}

$P[6]=P_{\text{opt}}$

$h[6]=h[5]$

$x[6]=\text{Quality}(R744;P=P[6];h=h[6])$

T[6]=Temperature(R744;P=P[6];x=x[6])

s[6]=Entropy(R744;T=T[6];x=x[6])

#### {Estado 7}

P[7]=Pintopt

x[7]=0

T[7]=Temperature(R744;P=P[7];x=x[7])

s[7]=Entropy(R744;T=T[7];x=x[7])

h[7]=Enthalpy(R744;T=T[7];x=x[7])

#### {Estado 9}

P[9]=Psat\_2

h[9]=h[7]

x[9]=Quality(R744;P=P[9];h=h[9])

T[9]=Temperature(R744;P=P[7];h=h[9])

s[9]=Entropy(R744;T=T[9];h=h[9])

#### {Estado 10}

P[10]=Psat\_2

T[10]=Tsat\_2+RhMt

h[10]=Enthalpy(R744;T=T[10];P=P[10])

s[10]=Entropy(R744;T=T[10];P=P[10])

#### {Estado 11}

P[11]=Psat\_1

h[11]=h[7]

x[11]=Quality(R744;P=P[11];h=h[11])

T[11]=Temperature(R744;P=P[11];x=x[11])

s[11]=Entropy(R744;T=T[11];x=x[11])

{Estado 12}

P[12]=Psat\_2

s[12]=Entropy(R744;P=P[12];h=h[12])

T[12]=Temperature(R744;P=P[12];h=h[12])

{Estado 3}

s[3]=s[12]

P[3]=P\_sat(R744;T=Tc)

h[3]=Enthalpy(R744;P=P[3];s=s[3])

T[3]=Temperature(R744;P=P[3];h=h[3])

{Estado 13}

P[13]=P[3]

s[13]=Entropy(R744;P=P[13];h=h[13])

T[13]=Temperature(R744;P=P[13];h=h[13])

{BALANCE DE MASA}

m\_dot\_1+m\_dot\_2=m\_dot\_4

m\_dot\_4+m\_dot\_3=m\_dot\_5

(m\_dot\_1)\*x[6]=m\_dot\_3

{BALANCE DE ENERGÍA}

Qbt=m\_dot\_1\*(h[10]-h[9])

Qmt=m\_dot\_2\*(h[1]-h[11])

h[12]=(m\_dot\_2\*h[10]+m\_dot\_1\*h[2])/(m\_dot\_1+m\_dot\_2)

h[13]=(m\_dot\_3\*h[4]+m\_dot\_4\*h[3])/(m\_dot\_5)

$$r1 = P[2]/P[1]$$

$$r2 = P[3]/P[12]$$

$$r3 = P[4]/P[8]$$

$$n\_1 = 1.003 - 0.121 * r1$$

$$n\_2 = 1.003 - 0.121 * r2$$

$$n\_3 = 1.003 - 0.121 * r3$$

$$Wbt = m\_dot\_1 * (h[2] - h[1])$$

$$Wmt = m\_dot\_4 * (h[3] - h[12])$$

$$Wcp = m\_dot\_3 * (h[4] - h[8])$$

$$COPi = (Qbt + Qmt) / (Wbt + Wmt + Wcp)$$

$$Wbt\_r = Wbt / n\_1$$

$$Wmt\_r = Wmt / n\_2$$

$$Wcp\_r = Wcp / n\_3$$

$$COPr = (Qbt + Qmt) / (Wbt\_r + Wmt\_r + Wcp\_r)$$

*Algoritmo De Cálculo Ciclo SIST\_3 Modo Transcrítico*

Qbt=96 [kW] "Demanda de potencia frigorífica baja temperatura"  
 Qmt=20 [kW] "Demanda de potencia frigorífica media temperatura"  
 Tsat\_1=-28 [C] "Temperatura de evaporación de baja temperatura"  
 Tsat\_2=0 [c] "Temperatura de evaporación de media temperatura"  
 DifTb=5 [c] "Delta de temperatura en baja T"  
 DifTm=5 [c]  
 ApGc=5 [c] "Aproach de temperatura en gas cooler"  
 RhBt=5 [c] "Recalentamiento en evaporador BT"  
 RhMt=5 [c] "Recalentamiento en evaporador MT"  
 Tamb=Ta "Temperatura ambiente"  
 Psat\_1=P\_sat(R744;T=Tsat\_1) "Presión de saturación de baja temperatura"  
  
 PC=P\_crit(R744)  
 TC=T\_crit(R744)

PoptGc=((2.778 [bar/c]-0.0157[bar/c^2]\*Tsat\_1)\*(Tamb+ApGc)+(0.381[bar/c]\*Tsat\_1-9.34[bar]))\*Convert(bar;kpa) "Presión óptima gas cooler"

Pintopt=((PoptGc\*Psat\_1)^0.5)+450[kPa] "Presión intermedia óptima"  
 Psat\_2=P\_sat(R744;T=Tsat\_2) "Presión de saturación de media temperatura"

"Estado 1"

P[1]=Psat\_1  
 T[1]=Tsat\_1+RhBt  
 h[1]=Enthalpy(R744;T=T[1];P=P[1])  
 s[1]=Entropy(R744;T=T[1];P=P[1])

**"Estado 2"** $P[2]=P_{sat\_2}$  $s[2]=s[1]$  $T[2]=Temperature(R744;P=P[2];s=s[2])$  $h[2]=Enthalpy(R744;T=T[2];P=P[2])$ **"Estado 3"** $P[3]=P_{optGc}$  $T[3]=T_{amb}+A_p G_c$  $h[3]=Enthalpy(R744;T=T[3];P=P[3])$  $s[3]=Entropy(R744;T=T[3];P=P[3])$ **"Estado 7"** $P[7]=P_{intopt}$  $h[7]=h[13]$  $T[7]=Temperature(R744;P=P[7];h=h[7])$  $x[7]=Quality(R744;T=T[7];h=h[7])$  $s[7]=Entropy(R744;T=T[7];x=x[7])$ **"Estado 8"** $P[8]=P[7]$  $x[8]=0$  $T[8]=Temperature(R744;P=P[8];x=x[8])$  $h[8]=Enthalpy(R744;T=T[8];x=x[8])$  $s[8]=Entropy(R744;T=T[8];x=x[8])$ **"Estado 9"** $P[9]=P_{sat\_2}$  $h[9]=h[8]$  $T[9]=Temperature(R744;P=P[9];h=h[9])$

x[9]=Quality(R744;P=P[9];h=h[9])

s[9]=Entropy(R744;T=T[9];x=x[9])

"Estado 10"

P[10]=Psat\_2

T[10]=Tsat\_2+RhMt

h[10]=Enthalpy(R744;T=T[10];P=P[10])

s[10]=Entropy(R744;T=T[10];P=P[10])

"Estado 11"

x[11]=1

P[11]=Pintopt

h[11]=Enthalpy(R744;P=P[11];x=x[11])

T[11]=Temperature(R744;P=P[11];h=h[11])

s[11]=Entropy(R744;T=T[11];x=x[11])

"Estado 12"

P[12]=Psat\_2

h[12]=h[11]

T[12]=Temperature(R744;P=P[12];h=h[12])

x[12]=Quality(R744;T=T[12];h=h[12])

s[12]=Entropy(R744;T=T[12];x=x[12])

"Estado 4"

P[4]=Psat\_1

h[4]=h[9]

T[4]=Temperature(R744;P=P[4];h=h[4])

x[4]=Quality(R744;T=T[4];h=h[4])

s[4]=Entropy(R744;T=T[4];x=x[4])

"Estado 5"

P[5]=Psat\_2

h[5]=(h[12]\*m\_dot\_3+h[10]\*m\_dot\_2+h[2]\*m\_dot\_1)/m\_dot\_4

T[5]=Temperature(R744;P=P[5];h=h[5])

s[5]=Entropy(R744;T=T[5];h=h[5])

"Estado 6"

s[6]=s[5]

P[6]=PoptGc

T[6]=Temperature(R744;P=P[6];s=s[6])

h[6]=Enthalpy(R744;T=T[6];s=s[6])

"Estado 13"

P[13]=PoptGc

T[13]=T[3]-SUB

h[13]=Enthalpy(R744;T=T[13];P=P[13])

s[13]=Entropy(R744;T=T[13];h=h[13])

"SUBCOOLER"

RhSc=20 [c] "Recalentamiento en succión Subenfriador minimo 20K"

SUB=15 [C] "Temperatura de subenfriamiento del refrigerante a la salida del Gas cooler"

Tcond\_sub=Tamb+10[C]

m\_dot\_5\*(h[14]-h[17])=m\_dot\_4\*(h[3]-h[13])

"DelT1="

T[3]-T[14]=15[C] "Delta T2"

"(DelT1-DelT2)/ln(DelT1/DelT2)=5"

Qsub=m\_dot\_5\*(h[14]-h[17])

"Estado 17"

h[17]=h[16]

P[17]=P\_sat(R290;T=T[17])

s[17]=Entropy(R290;P=P[17];h=h[17])

x[17]=Quality(R290;T=T[17];h=h[17])

"Estado 14"

P[14]=P[17]

T[14]=T[17]+RhSc

s[14]=Entropy(R290;P=P[14];T=T[14])

h[14]=Enthalpy(R290;P=P[14];s=s[14])

"Estado 15"

s[15]=s[14]

P[15]=P\_sat(R290;T=Tcond\_sub)

h[15]=Enthalpy(R290;P=P[15];s=s[15])

T[15]=Temperature(R290;P=P[15];s=s[15])

"Estado 16"

T[16]=Tcond\_sub

P[16]=P[15]

x[16]=0

h[16]=Enthalpy(R290;P=P[16];x=x[16])

s[16]=Entropy(R290;T=T[16];x=x[16])

#### "BALANCE DE ENERGÍA"

m\_dot\_1=Qbt/(h[1]-h[4]) "Flujo másico evap baja temperatura"

m\_dot\_2=Qmt/(h[10]-h[9]) "Flujo másico evap media temperatura"

m\_dot\_4=(m\_dot\_1+m\_dot\_2+m\_dot\_3)

m\_dot\_3=x[7]\*m\_dot\_4

#### "CONSUMO ELÉCTRICO"

Wbt=m\_dot\_1\*(h[2]-h[1])

Wmt=m\_dot\_4\*(h[6]-h[5])

Wsub=m\_dot\_5\*(h[15]-h[14])

COPtot=(Qbt+Qmt)/(Wbt+Wmt+Wsub)

#### "RECHAZO DE CALOR GAS COOLER"

r1=P[2]/P[1]

r2=P[6]/P[5]

r\_sub=P[15]/P[14]

n\_1=1.003-0.121\*r1

n\_2=1.003-0.121\*r2

n\_sub=1.003-0.121\*r\_sub

QH=m\_dot\_4\*(h[3]-h[6])

Wbt\_r=(Wbt)/n\_1

Wmt\_r=(Wmt)/n\_2

Wsub\_r=(Wsub)/n\_sub

$$\text{COP}_{\text{is}} = \frac{Q_{bt} + Q_{mt}}{W_{bt} + W_{mt} + W_{sub}}$$

$$\text{COP}_{\text{r}} = \frac{Q_{bt} + Q_{mt}}{W_{bt\_r} + W_{mt\_r} + W_{sub\_r}}$$

*Algoritmo De Cálculo Ciclo SIST\_3 Modo Subcrítico*

Qbt=96 [kW]	"Demanda de potencia frigorífica baja temperatura"
Qmt=20 [kW]	"Demanda de potencia frigorífica media temperatura"
Tsat_1=-28 [C]	"Temperatura de evaporación de baja temperatura"
Tsat_2=0 [C]	"Temperatura de evaporación de media temperatura"
DifTb=5 [c]	"Delta de temperatura en baja T"
DifTm=5 [c]	
RhBt=5 [c]	"Recalentamiento en evaporador BT"
RhMt=5 [c]	"Recalentamiento en evaporador MT"
Psat_1=P_sat(R744;T=Tsat_1)	"Presión de saturación de baja temperatura"
Dc=5 [C]	"(Delta o diferencial en condensadores)"
Tc=Tamb+5	
PC=P_crit(R744)	
Pintopt=((P[6]*Psat_1)^0.5)+450[kPa]	"Presión intermedia óptima"
Psat_2=P_sat(R744;T=Tsat_2)	"Presión de saturación de media temperatura"

**"Estado 1"**

$$P[1]=Psat_1$$

$$T[1]=Tsat_1+RhBt$$

$$h[1]=Enthalpy(R744;T=T[1];P=P[1])$$

$$s[1]=Entropy(R744;T=T[1];P=P[1])$$

**"Estado 2"**

$$P[2]=Psat_2$$

$$s[2]=s[1]$$

T[2]=Temperature(R744;P=P[2];s=s[2])

h[2]=Enthalpy(R744;T=T[2];P=P[2])

#### "Estado 3"

P[3]=P\_sat(R744;T=Tc)

x[3]=0

h[3]=Enthalpy(R744;P=P[3];x=x[3])

T[3]=Temperature(R744;P=P[3];x=x[3])

s[3]=Entropy(R744;T=T[3];x=x[3])

#### "Estado 7"

P[7]=Pintopt

h[7]=h[13]

T[7]=Temperature(R744;P=P[7];h=h[7])

x[7]=Quality(R744;T=T[7];h=h[7])

s[7]=Entropy(R744;T=T[7];x=x[7])

#### "Estado 8"

P[8]=P[7]

x[8]=0

T[8]=Temperature(R744;P=P[8];x=x[8])

h[8]=Enthalpy(R744;T=T[8];x=x[8])

s[8]=Entropy(R744;T=T[8];x=x[8])

#### "Estado 9"

P[9]=Psat\_2

h[9]=h[8]

T[9]=Temperature(R744;P=P[9];h=h[9])

x[9]=Quality(R744;P=P[9];h=h[9])

s[9]=Entropy(R744;T=T[9];x=x[9])

"Estado 10"

P[10]=Psat\_2

T[10]=Tsat\_2+RhMt

h[10]=Enthalpy(R744;T=T[10];P=P[10])

s[10]=Entropy(R744;T=T[10];P=P[10])

"Estado 11"

x[11]=1

P[11]=Pintopt

h[11]=Enthalpy(R744;P=P[11];x=x[11])

T[11]=Temperature(R744;P=P[11];h=h[11])

s[11]=Entropy(R744;T=T[11];x=x[11])

"Estado 12"

P[12]=Psat\_2

h[12]=h[11]

T[12]=Temperature(R744;P=P[12];h=h[12])

x[12]=Quality(R744;T=T[12];h=h[12])

s[12]=Entropy(R744;T=T[12];x=x[12])

"Estado 4"

P[4]=Psat\_1

h[4]=h[9]

T[4]=Temperature(R744;P=P[4];h=h[4])

x[4]=Quality(R744;T=T[4];h=h[4])

s[4]=Entropy(R744;T=T[4];x=x[4])

"Estado 5"

P[5]=Psat\_2

h[5]=(h[12]\*m\_dot\_3+h[10]\*m\_dot\_2+h[2]\*m\_dot\_1)/m\_dot\_4

T[5]=Temperature(R744;P=P[5];h=h[5])

s[5]=Entropy(R744;T=T[5];h=h[5])

"Estado 6"

s[6]=s[5]

P[6]=P\_sat(R744;T=Tc)

T[6]=Temperature(R744;P=P[6];s=s[6])

h[6]=Enthalpy(R744;T=T[6];s=s[6])

"Estado 13"

P[13]=P\_sat(R744;T=Tc)

T[13]=T[3]-SUB

h[13]=Enthalpy(R744;T=T[13];P=P[13])

s[13]=Entropy(R744;T=T[13];h=h[13])

"SUBCOOLER"

RhSc=20 [c]

"Recalentamiento en succión Subenfriador minimo 20K"

SUB=15 [C]

"Temperatura de subenfriamiento del refrigerante a la salida del Gas cooler"

Tcond\_sub=Tamb+Dc

m\_dot\_5\*(h[14]-h[17])=m\_dot\_4\*(h[3]-h[13])

"DelT1="

T[3]-T[14]=15 "Delta T2"

"(DeiT1-DeiT2)/ln(DeiT1/DeiT2)=5"

Qsub=m\_dot\_5\*(h[14]-h[17])

"Estado 17"

h[17]=h[16]

P[17]=P\_sat(R290;T=T[17])

s[17]=Entropy(R290;P=P[17];h=h[17])

x[17]=Quality(R290;T=T[17];h=h[17])

"Estado 14"

P[14]=P[17]

T[14]=T[17]+RhSc

s[14]=Entropy(R290;P=P[14];T=T[14])

h[14]=Enthalpy(R290;P=P[14];s=s[14])

"Estado 15"

s[15]=s[14]

P[15]=P\_sat(R290;T=Tcond\_sub)

h[15]=Enthalpy(R290;P=P[15];s=s[15])

T[15]=Temperature(R290;P=P[15];s=s[15])

"Estado 16"

T[16]=Tcond\_sub

P[16]=P[15]

x[16]=0

h[16]=Enthalpy(R290;P=P[16];x=x[16])

s[16]=Entropy(R290;P=P[16];h=h[16])

**"BALANCE DE ENERGÍA"**

$m_{dot\_1}=Qbt/(h[1]-h[4])$  "Flujo másico evap baja temperatura"

$m_{dot\_2}=Qmt/(h[10]-h[9])$  "Flujo másico evap media temperatura"

$m_{dot\_4}=(m_{dot\_1}+m_{dot\_2}+m_{dot\_3})$

$m_{dot\_3}=x[7]*m_{dot\_4}$

**"CONSUMO ELÉCTRICO"**

$Wbt=m_{dot\_1}*(h[2]-h[1])$

$Wmt=m_{dot\_4}*(h[6]-h[5])$

$Wsub=m_{dot\_5}*(h[15]-h[14])$

$COPtot=(Qbt+Qmt)/(Wbt+Wmt+Wsub)$

**"RECHAZO DE CALOR GAS COOLER"**

$r1=P[2]/P[1]$

$r2=P[6]/P[5]$

$r_{sub}=P[15]/P[14]$

$n\_1=1.003-0.121*r1$

$n\_2=1.003-0.121*r2$

$n_{sub}=1.003-0.121*r_{sub}$

$QH=m_{dot\_4}*(h[3]-h[6])$

$Wbt_r=(Wbt)/n\_1$

$Wmt_r=(Wmt)/n\_2$

$Wsub_r=(Wsub)/n_{sub}$

$COP\_is=(Qbt+Qmt)/(Wbt+Wmt+Wsub)$

$$COP_r = \frac{Q_{bt} + Q_{mt}}{W_{bt\_r} + W_{mt\_r} + W_{sub\_r}}$$

*Algoritmo De Cálculo Ciclo SIST\_4 Modo Transcrítico*

Qb[1]=96 [kW] "Demanda de potencia frigorífica baja temperatura"  
 Qm[2]=20 [kW] "Demanda de potencia frigorífica media temperatura"  
 Tsat\_1=-28 [C] "Temperatura de evaporación de baja temperatura"  
 Tsat\_2=0 [c] "Temperatura de evaporación de media temperatura"  
 DifTb=5 [c] "Delta de temperatura en baja T"  
 DifTm=5 [c] "Delta de temperatura en media T"  
 IHXfg=10 [C] "Diferencia entre Flas gas tanque y fras gas a la salida del intercambiador"  
 IHXb=10 [C] "Diferencia de temperatura T salida de evap baja y temperatura de succión compresores de b temp"  
 ApGc=5 [c] "Aproach de temperatura en gas cooler"  
 RhBt=2 [c] "Recalentamiento en evaporador BT"  
 RhMt=5 [c] "Recalentamiento en evaporador MT"  
 {Tamb} "Temperatura ambiente"  
 Psat\_1=P\_sat(R744;T=Tsat\_1) "Presión de saturación de baja temperatura"  
 PoptGc=((2.778 [bar/c]-0.0157[bar/c^2]\*Tsat\_1)\*(ApGc+Tamb)+(0.381[bar/c]\*Tsat\_1-9.34[bar]))\*Convert(bar;kpa) "Presión óptima gas cooler"  
 Pintopt=((PoptGc\*Psat\_1)^0.5)+450 [kPa] "Presión intermedia óptima"  
 Psat\_2=P\_sat(R744;T=Tsat\_2) "Presión de saturación de media temperatura"

**"BALANCES DE MASA"**

m\_dot\_1+m\_dot\_2+m\_dot\_3=m\_dot\_4

m\_dot\_4\*x[8]=m\_dot\_3

**"BALANCES DE ENERGÍA"**

m\_dot\_3\*(h[15]-h[14])=m\_dot\_4\*(h[6]-h[7])

$$m_{dot\_1}=Qb[1]/(h[13]-h[12])$$

$$m_{dot\_2}=Qm[2]/(h[17]-h[16])$$

$$h[10]-h[11]=h[1]-h[13]$$

$$m_{dot\_3}*h[15]+m_{dot\_2}*h[17]+m_{dot\_1}*h[2]=m_{dot\_4}*h[4]$$

"Estado 1"

$$P[1]=Psat\_1$$

$$T[1]=Tsat\_1+RhBt+IHXB$$

$$h[1]=Enthalpy(R744;P=P[1];T=T[1])$$

$$s[1]=Entropy(R744;T=T[1];P=P[1])$$

"Estado 2"

$$P[2]=Psat\_2$$

$$s[2]=s[1]$$

$$h[2]=Enthalpy(R744;P=P[2];s=s[2])$$

$$T[2]=Temperature(R744;P=P[2];s=s[2])$$

"Estado 4"

$$P[4]=Psat\_2$$

$$T[4]=Temperature(R744;P=P[4];h=h[4])$$

$$s[4]=Entropy(R744;T=T[4];P=P[4])$$

"Estado 5"

$$P[5]=PoptGc$$

$$s[5]=s[4]$$

$$h[5]=Enthalpy(R744;P=P[5];s=s[5])$$

$$T[5]=Temperature(R744;P=P[5];s=s[5])$$

**"Estado 6"** $P[6]=P_{optGc}$  $T[6]=T_{amb}+A_p G_c$  $h[6]=\text{Enthalpy}(R744; P=P[6]; T=T[6])$  $s[6]=\text{Entropy}(R744; T=T[6]; P=P[6])$ **"Estado 7"** $P[7]=P_{optGc}$  $T[7]=\text{Temperature}(R744; P=P[7]; h=h[7])$  $s[7]=\text{Entropy}(R744; T=T[7]; P=P[7])$ **"Estado 8"** $h[8]=h[7]$  $P[8]=P_{intopt}$  $x[8]=\text{Quality}(R744; P=P[8]; h=h[7])$  $T[8]=\text{Temperature}(R744; P=P[8]; x=x[8])$  $s[8]=\text{Entropy}(R744; T=T[8]; x=x[8])$ **"Estado 9"** $P[9]=P_{intopt}$  $x[9]=1$  $T[9]=\text{Temperature}(R744; P=P[9]; x=x[9])$  $h[9]=\text{Enthalpy}(R744; P=P[9]; x=x[9])$  $s[9]=\text{Entropy}(R744; T=T[9]; x=x[9])$ **"Estado 10"** $P[10]=P_{intopt}$

x[10]=0

T[10]=Temperature(R744;P=P[10];x=x[10])

h[10]=Enthalpy(R744;P=P[10];x=x[10])

s[10]=Entropy(R744;T=T[10];x=x[10])

#### "Estado 11"

P[11]=Pintopt

T[11]=Temperature(R744;P=P[11];h=h[11])

s[11]=Entropy(R744;T=T[11];P=P[11])

#### "Estado 12"

P[12]=Psat\_1

T[12]=Tsat\_1

h[12]=h[11]

x[12]=Quality(R744;T=T[12];h=h[12])

s[12]=Entropy(R744;T=T[12];x=x[12])

#### "Estado 13"

P[13]=Psat\_1

T[13]=T[12]+RhBt

h[13]=Enthalpy(R744;P=P[13];T=T[13])

s[13]=Entropy(R744;T=T[13];P=P[13])

#### "Estado 14"

h[14]=h[9]

P[14]=Psat\_2

T[14]=Temperature(R744;P=P[14];h=h[14])

x[14]=Quality(R744;T=T[14];h=h[14])

s[14]=Entropy(R744;T=T[14];x=x[14])

"Estado 15"

P[15]=Psat\_2

T[15]=T[14]+IHXfg

h[15]=Enthalpy(R744;P=P[15];T=T[15])

s[15]=Entropy(R744;T=T[15];P=P[15])

"Estado 16"

P[16]=Psat\_2

T[16]=Tsat\_2

h[16]=h[10]

x[16]=Quality(R744;T=T[16];h=h[16])

s[16]=Entropy(R744;T=T[16];x=x[16])

"Estado 17"

P[17]=Psat\_2

T[17]=T[16]+RhMt

h[17]=Enthalpy(R744;P=P[17];T=T[17])

s[17]=Entropy(R744;T=T[17];P=P[17])

Wb=m\_dot\_1\*(h[2]-h[1])

Wm=m\_dot\_4\*(h[5]-h[4])

COPis=(Qb[1]+Qm[2])/(Wb+Wm)

r1=Psat\_2/Psat\_1

r2=PoptGc/Psat\_2

n\_1=1.003-0.121\*r1

n\_2=1.003-0.121\*r2

$$W_{b\_r} = W_b / n_1$$

$$W_{m\_r} = W_m / n_2$$

$$COP_r = (Q_b[1] + Q_m[2]) / (W_{b\_r} + W_{m\_r})$$

*Algoritmo De Cálculo Ciclo SIST\_4 Modo Subscrítico*

Qbt[1]=96 [kW]	"Demanda de potencia frigorífica baja temperatura"
Qmt[2]=20 [kW]	"Demanda de potencia frigorífica media temperatura"
Tsat_1=-28 [C]	"Temperatura de evaporación de baja temperatura"
Tsat_2=0 [c]	"Temperatura de evaporación de media temperatura"
DifTb=5 [c]	"Delta de temperatura en baja T"
DifTm=5 [c]	"Delta de temperatura en media T"
IHXfg=10 [C] intercambiador"	"Diferencia entre Flas gas tanque y fras gas a la salida del intercambiador"
IHXb=10 [C] de succión compresores de b temp"	"Diferencia de temperatura T salida de evap baja y temperatura de succión compresores de b temp"
ApGc=5 [c]	"Aproach de temperatura en gas cooler"
RhBt=5 [c]	"Recalentamiento en evaporador BT"
RhMt=5 [c]	"Recalentamiento en evaporador MT"
{Tamb}	"Temperatura ambiente"
Dc=5 [c]	"Delta de temperatura condensador"
Tc=Tamb+5	
Psat_1=P_sat(R744;T=Tsat_1)	"Presión de saturación de baja temperatura"
Pintopt=((P[5]*Psat_1)^0.5)+450 [kPa]	"Presión intermedia óptima"
Psat_2=P_sat(R744;T=Tsat_2)	"Presión de saturación de media temperatura"

**"BALANCES DE MASA"**

m\_dot\_1+m\_dot\_2+m\_dot\_3=m\_dot\_4

m\_dot\_4\*x[8]=m\_dot\_3

**"BALANCES DE ENERGÍA"**

$$m_{dot\_3}*(h[15]-h[14])=m_{dot\_4}*(h[6]-h[7])$$

$$m_{dot\_1}=Qbt[1]/(h[13]-h[12])$$

$$m_{dot\_2}=Qmt[2]/(h[17]-h[16])$$

$$h[10]-h[11]=h[1]-h[13]$$

$$m_{dot\_3}*h[15]+m_{dot\_2}*h[17]+m_{dot\_1}*h[2]=m_{dot\_4}*h[4]$$

"Estado 1"

$$P[1]=Psat_1$$

$$T[1]=Tsat_1+RhBt+IHXB$$

$$h[1]=Enthalpy(R744;P=P[1];T=T[1])$$

$$s[1]=Entropy(R744;T=T[1];P=P[1])$$

"Estado 2"

$$P[2]=Psat_2$$

$$s[2]=s[1]$$

$$h[2]=Enthalpy(R744;P=P[2];s=s[2])$$

$$T[2]=Temperature(R744;P=P[2];s=s[2])$$

"Estado 4"

$$P[4]=Psat_2$$

$$T[4]=Temperature(R744;P=P[4];h=h[4])$$

$$s[4]=Entropy(R744;T=T[4];P=P[4])$$

"Estado 5"

$$P[5]=P_{sat}(R744;T=Tc)$$

$$s[5]=s[4]$$

$$h[5]=Enthalpy(R744;P=P[5];s=s[5])$$

$$T[5]=Temperature(R744;P=P[5];s=s[5])$$

**"Estado 6"**

P[6]=P[5]

x[6]=0

T[6]=Temperature(R744;P=P[6];x=x[6])

h[6]=Enthalpy(R744;P=P[6];x=x[6])

**"Estado 7"**

P[7]=P[6]

T[7]=Temperature(R744;P=P[7];h=h[7])

**"Estado 8"**

h[8]=h[7]

P[8]=Pintopt

x[8]=Quality(R744;P=P[8];h=h[7])

T[8]=Temperature(R744;P=P[8];x=x[8])

**"Estado 9"**

P[9]=Pintopt

x[9]=1

T[9]=Temperature(R744;P=P[9];x=x[9])

h[9]=Enthalpy(R744;P=P[9];x=x[9])

**"Estado 10"**

P[10]=Pintopt

x[10]=0

T[10]=Temperature(R744;P=P[10];x=x[10])

h[10]=Enthalpy(R744;P=P[10];x=x[10])

["Estado 11"](#)

P[11]=Pintopt

T[11]=Temperature(R744;P=P[11];h=h[11])

["Estado 12"](#)

P[12]=Psat\_1

T[12]=Tsat\_1

h[12]=h[11]

x[12]=Quality(R744;T=T[12];h=h[12])

["Estado 13"](#)

P[13]=Psat\_1

T[13]=T[12]+RhBt

h[13]=Enthalpy(R744;P=P[13];T=T[13])

["Estado 14"](#)

h[14]=h[9]

P[14]=Psat\_2

T[14]=Temperature(R744;P=P[14];h=h[14])

x[14]=Quality(R744;T=T[14];h=h[14])

["Estado 15"](#)

P[15]=Psat\_2

T[15]=T[14]+IHXfg

h[15]=Enthalpy(R744;P=P[15];T=T[15])

["Estado 16"](#)

P[16]=Psat\_2

T[16]=Tsat\_2

h[16]=h[10]

x[16]=Quality(R744;T=T[16];h=h[16])

**"Estado 17"**

P[17]=Psat\_2

T[17]=T[16]+RhMt

h[17]=Enthalpy(R744;P=P[17];T=T[17])

Wb=m\_dot\_1\*(h[2]-h[1])

Wm=m\_dot\_4\*(h[5]-h[4])

COPis=(Qbt[1]+Qmt[2])/(Wb+Wm)

r1=P[1]/P[2]

r2=P[5]/P[4]

Efi\_is\_1=1.003-0.121\*r1

Efi\_is\_2=1.003-0.121\*r2

Wb\_r=m\_dot\_1\*(h[2]-h[1])/Efi\_is\_1

Wm\_r=m\_dot\_4\*(h[5]-h[4])/Efi\_is\_2

COPr=(Qbt[1]+Qmt[2])/(Wb\_r+Wm\_r)